


Data publikacji

07 września 2020

Autor

Administrator



08.09 - godz. 14.30

Oględziny i badania przyczepności tynków systemowych wykonanych w nowym budynku szkoły ujawniły nadmierne zawilgocenie stropów. Bezpieczeństwo młodzieży i pracowników szkoły są priorytetem, dlatego sytuacja wpłynęła na decyzję o skuciu tynków na sufitach we wszystkich pomieszczeniach nowych sal. Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć nieprawidłowości.

---

Sale lekcyjne w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zostały wyłączone z użytkowania. Taką decyzję w trosce o bezpieczeństwo uczniów, a także kadry pedagogicznej podjęła dyrekcja szkoły.

W jednej z sal lekcyjnych wykryto usterkę. Podjęto decyzję, aby skuć część tynku. Ze względu na konieczność bezwzględnego wyeliminowania nieprawidłowości, do czasu wyjaśnienia przyczyny wszystkie pomieszczenia zostały zamknięte.

Nauka młodzieży będzie odbywała się bez zakłóceń, w sposób gwarantujący możliwie największy komfort przyswajania wiedzy i gwarantujący bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.

Tagi

[SP nr 2](#)

[sp nr 2 pszczyzna](#)

[Wszystkie aktualności](#)