


Data publikacji

03 września 2021

Autor

Administrator



Pod koniec sierpnia rozpoczęły się prace związane z konserwacją studni znajdującej się na płycie rynku w Pszczynie. Ze względu na zły stan wymagała ona przeprowadzenia prac remontowych, które powinny zakończyć się w październiku.

Zakres prac przewiduje m.in. demontaż istniejącego pokrycia dachowego (gont drewniany), okładziny cokołu studni z kostki granitowej, wzmocnienie stalowych słupów w części cokołu, piaskowanie i malowanie elementów stalowych, odtworzenie konstrukcji więźby dachowej, a także pokrycie gontem modrzewiowym impregnowanym (zabezpieczenie biochronne i owadobójcze, zabezpieczenie przed UV) oraz odtworzenie drewnianego zwieńczenia dachu.

- Studnia, która znajduje się na płycie pszczyńskiego rynku jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów na starówce. Przeprowadzenie prac remontowych było

konieczne - informuje burmistrz **Dariusz Skrobol**, który podkreśla, że każdego roku gmina zabezpiecza i finansuje realizację zadań związanych z ochroną zabytków.

Koszt przeprowadzonych prac wyniesie 33 997,20 zł. Inwestycję zrealizuje firma „Maliborski” Ciesielstwo - Handel Drewnem Henryk Maliborski z Bujakowa.

Tagi

[remont studni pszczyński rynek](#)

[Wszystkie aktualności](#)