


Data publikacji

23 maja 2022

Autor

Administrator



**Trwa budowa Pszczyńskiego Centrum Kultury. Z daleka można dostrzec zmiany, pierwsze ściany zewnętrzne i wysoki żuraw wieżowy. Zobaczcie w takim razie, jakie prace zostały wykonane dotychczas i jak plac budowy wygląda obecnie.**

Prace na budowie nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury idą pełną parą. Pogoda sprzyja budowlańcom. 21 kwietnia symbolicznie wmurowano kamień węgielny pod tą największą w historii inwestycję rekreacyjno-kulturalną realizowaną na terenie gminy Pszczyna.

Początek kwietnia upłynął na kontynuacji zbrojenia płyty fundamentowej oraz jej betonowania. Gołym okiem można zauważyć, że pojawił się obrys zewnętrznych ścian żelbetowych. W kwietniu zakończono zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej. Natomiast na przełomie kwietnia i maja, zamontowano pierwsze elementy stropu nad

parterem, a także kolejne ściany parteru.

Początkiem maja rozpoczęto zbrojenie muru oporowego od strony ul. Bielskiej. Słoneczna i stosunkowo sucha wiosna sprzyja pracom na budowie, a postępy widać z dnia na dzień.

Przypomnijmy, że przy ulicy Bielskiej powstaną między innymi: sala widowiskowa na 500 osób, sala kinowa mieszcząca około 150 osób oraz liczne sale warsztatowe. Wokół obiektu powstaną zagospodarowane tereny zielone.

Jako ciekawostkę można powiedzieć, że końcem maja na terenie budowy nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury, odbędą się bardzo ważne ćwiczenia. Strażacy specjalizujący się w akcjach ratunkowych na wysokości, przeprowadzą pozorowaną ewakuację operatora żurawia, który wedle założeń ćwiczeń, ma doznać m.in. utraty przytomności. To sytuacja rzadko spotykana, ale nie niemożliwa. Bardzo ważne jest, aby służby ratunkowe mogły doskonalić swoje umiejętności w możliwie jak najbardziej realnych warunkach, a takimi jest właśnie plac budowy pełen różnej maści urządzeń i maszyn, które mogą utrudnić prowadzenie działań ratowniczych.

Tagi

[PCKul](#)

[Wszystkie aktualności](#)