


Data publikacji

07 września 2022

Autor

Administrator



Często pytacie nas o postęp prac na budowie Pszczyńskiego Centrum Kultury. Spieszmy do Was zatem z raportem za poprzedni miesiąc.

W sierpniu kontynuowano prace ziemne i żelbetowe. Rozpoczęto także prace murarskie. Za murem oporowym przy ul. Bielskiej rozpoczęto formowanie nasypu. Wewnątrz powstającej nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury zabetonowano kolejne ściany drugiego piętra wokół sali głównej oraz te nad salą kinową. Wykonano także ostatnie żelbetowe ściany parteru.

Znaczącym postępowaniem prac było zabetonowanie pierwszej części stropu skrzynekowego oraz rozpoczęcie prac murarskich ścian działowych. Za budynkiem głównym wyłoniły się ściany budynku technicznego, a także ułożono prefabrykowane płyty Filigran, które po zabetonowaniu będą pełniły rolę stropodachu.

Sierpień to także początek prac związanych z instalacją elektryczną w obiekcie. Okres wakacyjny upłynął pod znakiem dobrej pogody, która sprzyjała budowlańcom. Ci liczą, że kolejne miesiące będą równie sprzyjające, co pozwoli im bez przeszkód kontynuować realizację prac.

Tagi

[PCKu!](#)

[Wszystkie aktualności](#)